

Hulpdocument 36: Mobiele werkplatformen en verrijdbare bordestrappen om op hoogte te werken.

De bedoeling van deze vereiste is ervoor te zorgen dat verrijdbare bordestrappen en mobiele, werkplatformen om op hoogte te werken veilig worden gebruikt. U kunt ook informatie over het veilig en verplicht gebruik van de apparatuur vinden in de handleiding van de fabrikant.

Visuele inspectie voor gebruik.

De bedoeling van de visuele inspectie is te zoeken naar gebreken die de integriteit van de ladder kunnen beïnvloeden. Zo'n visuele inspectie hoeft niet gedocumenteerd te worden.

Hier volgen enkele zaken om naar te kijken:

- Barsten, overmatige corrosie of overmatig buigen waardoor sporten, treden, relingen, platforms enz. defect kunnen raken
- Alle klemmen, lassen of bouten enz. of andere bevestigingsonderdelen die defect kunnen raken
- De stabiliteit van de poten en het platform
- Eventuele vergrendelmechanismen die niet werken zoals vereist is.
- Inspectie sticker aanwezig en niet over keuringstermijn.

Als u tijdens uw visuele inspectie besluit dat een ladder/trap niet gebruikt mag worden, stel deze dan buiten bedrijf tot hij gerepareerd of afgedankt is. (Bv door **do not use** label gebruiken)

Voorkom toegang wanneer het platform niet in gebruik is (indien er op het platform op hoogte een opening is waar een persoon doorheen kan vallen)

Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe u de equipment kunt beveiligen wanneer deze niet in gebruik is om toegang te voorkomen:

- Hang een ketting en een waarschuwbord voor of op de trap toegang
- Plaats een fysieke barrière om gebruik van de trap treden te voorkomen, bv. een multiplex-plaat die op maat is gemaakt om de sporten aan de onderkant van de ladder te bedekken en vastgemaakt is aan de ladder en voorzien deze van een waarschuwbord.
- In een veilige locatie stallen wanneer deze niet in gebruik is (bv. in een afgezet gebied)

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 26-11-2019
MOC: [EH&STNZ2019090005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
26 november 2019	U371036	Nieuw hulpdocument.
